




ISO 9001:2000



ردیف		شرح تغییرات	تاریخ
1		تغییرات جزئی در بخش طراحی و اجرا	1402/05/01
2		تغییرات اساسی در بخش ساخت و نصب	1402/06/01
3		تغییرات فنی در بخش آزمایش و کنترل	1402/07/01
4		تغییرات مالی در بخش برآورد و هزینه	1402/08/01
5		تغییرات مدیریتی در بخش گزارش و مستندات	1402/09/01
6		تغییرات کلی در بخش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری	1402/10/01

توجه:


این سند به منظور اطلاع‌رسانی و هماهنگی بین کلیه ذینفعان پروژه تهیه شده است. هرگونه تغییر در این سند باید با تایید مدیر پروژه و تاییدیه مکتوب انجام پذیرد.

این سند شامل کلیه تغییرات فنی، مالی، مدیریتی و اجرایی می‌باشد و به عنوان سند مرجع در طول اجرای پروژه به کار خواهد رفت.

تاریخ: 1402/05/01


تذکر:

در مورد دیوار لبه کنسولها فاصله حداکثر کلنهای قائم به ۲ متر محدود شود.




جزئیات مهار دیوار جان پناه و دست انداز راه پله

در محل تقاطع دیوارها




- توجه:
- در محل تقاطع دیوارهای عمود بر هم بایستی دیوار چینی به صورت هشت گیر انجام پذیرد، در غیر این صورت در این نقطه به یک کلان قائم نیاز می باشد.
 - کلان قائم مجاور ستون بایستی با یونولیت از ستون جدا گردد.


در اطراف در ها




در حالتی که طول آزاد دیوار ۲۰ سانتیمتری کمتر از ۵ متر باشد در حالتی که طول آزاد دیوار ۱۰ سانتیمتری بیشتر از ۴ متر باشد




max = 4 or 5 m



در اطراف پنجره ها



در اطراف در ها



نما پلان